

Sanierung der Eisenquelle zu Bad Brambach



Sächsische Staatsbäder GmbH

Historischer Überblick

Namensgebung:

1860 - Sauerbrunnen 1890 - Schüllerquelle

1911 - Eisenquelle

Fassung:

- die Eisenquelle wurde früher schon einfach gefasst
- 1889 chemische Untersuchungen durch Dr. Schweissinger → Abfüllung und Versand
- 1911 Erneuerung der Fassung, die Fassung besteht aus einem 4,70 m tiefen Schacht mit quadratischem Querschnitt und einer Seitenlänge von 4,0 m





Darstellung des historischen Zustandes der Quellsohle, Aufnahme vom 14.10.2003





Hauptwerte der Quellschüttung Reihe 1967 - 1984



unterfangung und Quellreinigung (6.12.2003)


Quelltechnische, bautechnische und fördertechnische Verbesserung der bestehenden Situation

- die Quelle wurde bis zum Festgestein komplett entkernt
- Reinigung der Quellfassung
- Mauerwerksunterfangung der Quellfassung aus baustatischen Gründen
- Einbau der Fassungselemente und Verfüllung mit Unterwasserbeton
- Ausbau Quellkeller




neues Fassungsgewölbe aus Edelstahl (17.12.2003)










Schüttungsmessungen während der Bauphase



Öffnung der Quelle Einstiegsdom



Durch die Sanierung wurde die Eisenquelle hinsichtlich der baustatischen Ansprüche und der Fördertechnik auf den modernsten Stand gebracht.

Erreichte Ziele

- höhere Geschützheit der Heilquelle
- Verbesserung des Quellenmonitoring
- Einbeziehung der Forschungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Außenstelle Bad Brambach
- Nachhaltige Sicherung des Wasserrechtes für Bad Brambacher Bürger