



UBV
Umweltbüro GmbH Vogtland

CURRICULUM VITAE

von

Diplom-Ingenieur Winfried Wagner

Name: Winfried Wagner
Geburtsdatum: 08.03.1957
Nationalität: deutsch
Ausbildung: Technische Universität Dresden
Sektion Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik
Wissenschaftsbereich
Verarbeitungsmaschinenkonstruktion

1. Fachlicher Werdegang

1971 - 1975	EOS Heinrich Hertz Berlin - Erwerb der Hochschulreife	Spezialschule mathematisch-naturwissenschaftlicher Richtung
1975 - 1978	Garnison Halberstadt	Armeedienst
1978 - 1983	Technische Universität Dresden Sektion Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik Wissenschaftsbereich Verarbeitungsmaschinenkonstruktion	Studium Grundstudienrichtung: Maschinenbau, Spezialisierungsrichtung: Verarbeitungsmaschinen- konstruktion
1983 - 1990	Technische Universität Dresden	Managementaufgaben in einer Jugendorganisation an der Universität
1990 - 1993	Technische Universität Abteilung Physik	Leiter Prüfungsamt der Abteilung Physik
1993 – 1994	Dresdner Bildungsinstitut	Fortbildung zum Wirtschaftsingenieur
seit 01.08.1994	Umweltbüro GmbH Vogtland	Techniker, Projektingenieur, Gruppenleiter Technik

2. Spezielle Kenntnisse und Erfahrungen

Planung, Durchführung und Auswertung der Probenahme für die Umweltkompartimente Boden, Bodenluft, Grundwasser

Durchführung bodenphysikalischer Untersuchungen (z.B. K-Wert-Bestimmung mit Triaxialzelle, Sieb- und Schlämmanalyse, Konsistenzgrenzenbestimmung, Proctorbestimmung, Lastplatten-druckversuch, Haubeninfiltrometerbestimmung etc.)

Messtechnische Überwachung von Baumaßnahmen, Vermessungsarbeiten aller Art, liegenschaftliche Erkundungsarbeiten

Planung der Rekultivierung von Altablagerungen

Altlastenerkundung und -sanierung (alle Stufen nach Sächsischer Altlastenmethodik)

Bau und Unterhaltung von Oberflächenwassermeßstellen

Sickergutachten

Kostenrechnung, Wirtschaftsenglisch, Konstruktion

Baugrunduntersuchungen

Erarbeitung wasserrechtlicher Antragsunterlagen sowie Antragsunterlagen nach BImSchV

Sachkunde nach BGR 128

Sicherheits- und Gesundheits-Koordinator nach RAB 30 Anlagen B+C

Erkundung und Planung der Sanierung von Teichen

3. Weiterbildung

Probenehmer-Lehrgang I: Grundwasser - Altlasten
(Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. 2000)

Bewertung der Repräsentativität und des technischen Zustandes von Grundwassermeßstellen
(Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. 2001)

Sachkunde-Lehrgang für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach BGR 128 (TBG 2001)

Probenehmer-Lehrgang II Grundwasser - Altlasten, Pumpversuche
(Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. 2002)

Probenehmer-Lehrgang Grundwasser - Braunkohle,
(Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. 2004)

Probenehmer-Lehrgang Montanhydrologisches Monitoring – Probenahme Sediment, Oberflächen- und Grundwasser,
(Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. 2005)

Probenehmer-Lehrgang Boden / Bodenwasser
(Dresdner Grundwasserforschungszentrum e.V. 2006)

Probenahme fester Abfälle gemäß LAGA PN 98 (SGS Institut
Fresenius , 2007)

Qualifizierung zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator
gem. Anlagen B & C zur RAB 30 (HDS Akademie GmbH, Neuss,
2008)

Grundkurs für Probenehmer beim Grundwassermessnetz (VEGAS I)
(Universität Stuttgart 03/2009)

Aufbaukurs für Probenehmer beim Grundwassermessnetz (VEGAS II)
(Universität Stuttgart 03/2009)

Aufbaukurs für Probenehmer für Grundwasserprobenahme bei
Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen (VEGASIII),
(Universität Stuttgart 03/2009)

Grundlehrgang zum Sicherheitsbeauftragten gemäß §22 SGB VII
(TÜV Süd Akademie 09/2015)

Aufbaukurs Sicherheitsbeauftragter (TÜV Süd Akademie, 2/2016)

Qualifizierung als befähigte Person zur Prüfung von Leitern und
Tritten gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016 (TÜV Nord
Akademie 10/2017)

4. Auszugweise Referenzen

Mitwirkung bei:

LMBV Lausitzer Mitteldeutsche Bergbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH	Aufbau, Erweiterung und Unterhaltung des Grund- und Oberflächenwassermonitorings Hoyerswerda (seit 1997)
Stadtverwaltung Plauen	Bau, Unterhaltung und Betrieb eines Oberflächen- wassermonitoringsystems für die Stadt Plauen (seit 1997)
Staatshochbauamt Zwickau	Bodenphysikalische Untersuchungen und Grundwasser- und Oberflächenwassermonitoring im Rahmen der Fachbauleitungen für den Neubau des Kurmittelhauses und die Rekonstruktion der Wetтинquelle in Bad Brambach (1997 - 1999)
Landratsamt Torgau/Oschatz / Dresdner Grundwasser Consult GmbH, GESA Leipzig GmbH	Grundwassermonitoring Elsnig (1998 - 2013)
Stadtverwaltung Plauen / Entsorgungverband Vogtland / Landratsamt Vogtlandkreis	Grundwasser- und Gasmonitoring an der ehemaligen Deponie Vogtlandstadion (1997-2013)
Stadtverwaltung Plauen	Grundwassermonitoring der militärischen Altlast Zadera (1997 - 2001)
Landratsamt Kamenz	Grundwassermonitoring Deponie Cunnersdorf (1997 - 2002)

Kommunaler Zweckverband Wasser/Abwasser Riesa-Großenhain, Wasserversorgung Riesa/Großenhain GmbH	Grundwassermonitoring der Trinkwasserfassung Fichtenberg-Süd (1999 – 2017)
Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis	Grundwassermonitoring im Abstrombereich des Flugplatzes Rothenburg (1995/96)
Deutsche Bahn AG	Orientierende und Detailerkundung des Standortes ehemaliges Oberbauwerk Wülknitz der DB AG (1998)
Deutsche Bahn AG	Detailerkundung Ablaufberg Zwickau der DB AG (1999)
Deutsche Bahn AG	Orientierende und Detailerkundung von Altstandorten an den Bahnstrecken Horka - Hoyerswerda und Horka - Görlitz (1998 - 1999)
Deutsche Bahn AG	Orientierende Erkundung Güterbahnhof Horka – Gleis1 und 1a (2000)
Brückner Grundbau Dresden	Baubegleitende Vermessung Fluatwerk Glauchau (2000)
Lausitzer Mitteldeutsche Bergbau- und Verwaltungsgesellschaft	Baubegleitende Vermessung, Absteckung, bodenphysikal. Untersuchungen des Westrandgrabens zur Abwehr des ansteigenden Grundwassers Hoyerswerda-Altstadt (1998/1999/2000)
Kasper & Schlechtriem GmbH & Co. KG	
Landratsamt Kamenz	Grundwassermonitoring Bernbruch, Cunnersdorfer Straße (1998)
Stadt Hoyerswerda	Bewertung von Brunnen auf ihre Eignung für das Notwasserprogramm (1999/2000)
Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland	Ermittlung der Kontaminationsquellen im Quellgebiet Stadtwald Treuen, Grundwassermonitoring (1999 - 2006)
Entsorgungsverband Vogtland (EVV)	Bestandsvermessung, Volumenermittlung Deponie Zobes (1995 - 2008)
Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie	Überarbeitung des Wasserschutzgebietes der Wasserfassung Rothenburg-Dunkelhäuser (1999/2000)
Stadtverwaltung Plauen, Stadtverwaltung Hoyerswerda, Stadtverwaltung Chemnitz, Stadtverwaltung Reichenbach	Aufnahme, Bewertung, Begutachtung, Überplanung von Brunnen für die Notwasserversorgung, Planung und Durchführung von Pumpversuchen (1995 – 2006)
Sachsentrans Spedition und Logistik GmbH	Sanierungsuntersuchung, Sanierungsplanung, ingenieurtechnische Begleitung, Grundwassermonitoring der Phasen- und Grundwassersanierung Tankstelle Schubertstraße in Zwickau (2000 – 2014)
Schneider Textilveredlung GmbH	Historische Erkundung des Standortes Hammerstraße (2001)
Autoservice Wunderlich	Aufnahme, Planung und fachtechnische Begleitung des Abrisses und der fachgerechten Entsorgung von asbestbelasteten Gebäuden (2001 - 2002)

Staatshochbauamt Dresden II	Abrissplanung Baracke Technikum TU Dresden (2002)
Landratsamt Vogtlandkreis	Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung Deponie Bahnhofstraße in Grünbach (2002 - 2004)
Stadt Plauen	Historische Erkundung der Betriebsteile VOWETEX Werk IV c und Plauener Spitze Veredelung in Plauen (2003)
Arno Hentschel GmbH Oderwitz	Detailuntersuchung Betriebsgelände der ehemaligen Verzinkerei der Firma Arno Hentschel GmbH Oderwitz (2003)
	Abschließende Gefährdungsbewertung und fachtechn. Begleitung von Bodeneingriffen im Rahmen einer Investitionsmaßnahme (Abriss alte Gebäudesubstanz) (2015)
VOBA Hammerbrücke	Beprobung von Abbruchmaterial nach Gammastrahlung und LAGA (2003)
Herr Dirk Gersdorf, Treuen	Baugrundgutachten Treuen, Wetzelsgrüner Straße (2003)
EVV Entsorgungsverband Vogtland	Planungsleistungen für Teilabdeckung Deponie Schönberg, zusätzl. Erkundungs- und Vermessungsarbeiten und Bauüberwachung (2003-2005)
Bauträger Projektentwicklung GmbH	Historische Erkundung nach SALM ehemaliges Landratsamt Reichenbach (2004)
Stadt Plauen	Historische Erkundung für den Altstandort „PHG Holzschutz und Schädlingsbekämpfung“ in Plauen (2004)
ZWAV Plauen	Baugrundgutachten Abwasserverbindungssammler Erlbach – Markneukirchen (2004)
UTR Umwelt-, Tiefbau- und Recycling GmbH	Baubegleitende Begutachtung, Planung und Überwachung Verbau, vertiefende Beweissicherung für die Verlegung Schmutz- und Trinkwasserleitung in Erlbach (2004)
Alphamed Klinik GmbH & Co KG	Erkundung der Untergrundverhältnisse und Sickergutachten auf dem Flurstück 41/b in Bad Elster für die Errichtung von 27 Parkplätzen (2004)
DB Netz AG	Sanierungsbegleitung Rückbau Tankstelle Aue (2004)
Staatliches Umweltfachamt Chemnitz	Entwurfsvermessung für die Renaturierung Moorgebiet Philippheide (2004)
LMBV Lausitzer Mitteldeutsche Bergbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH	Grund- und Oberflächenwassermonitoring Bereiche Lohsa / Bärwalde, Spreetal / Scheibe, Lugteich / Koritzmühle und Heide / Laubusch (2003 – 2004)
EVV Entsorgungsverband Vogtland / Landratsamt Vogtlandkreis (Rechtsnachfolger)	Rekultivierungsplanung Deponie Mühltruff OT Langenbach einschl. Vermessung und Bauleitung (2004 – 2013)

Entsorgungsverband Vogtland (EVV)	Sanierungskonzept Altablagerung „Kalksteinbruch“ Kloschwitz incl. Bestandsvermessung und Bauüberwachung (2004 – 2005)
Autohaus Gute Fahrt GmbH	Orientierende Erkundung Autohaus Gute Fahrt (2004 – 2005)
EVV Entsorgungsverband Vogtland	Datenrecherche, Feldarbeiten und Standortbewertung der Altdeponie „Neuer Ratsberg“ in Lengenfeld (2005)
Gebrüder Linke GmbH Zwickau	Erarbeitung der Antragsunterlagen nach § 16 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage (2005)
Sächsische Staatsbäder GmbH Bad Brambach Bad Elster	Baugrundgutachten für die Errichtung eines Brückenbauwerkes SWL 60 in der HWSZ III von Bad Elster (2005 – 2006)
DB Netz AG	Grundwassermonitoring im Bereich des ehemaligen Oberbauwerkes Wülknitz (2005 - 2006)
DB Netz AG	Detailuntersuchung Bahnstandort 2049 Bad Schandau (2005-2006)
Baumann Bauunternehmen GmbH	Eigenüberwachung Rekultivierung Altdeponie Rodewischer Straße in Rodewisch OT Röthenbach (2005 – 2006)
SIB Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement Zwickau	Erarbeitung der Antragsunterlagen für die wasserrechtliche Genehmigung und fachtechnische Begleitung Rückbau Kläranlage ehemaliges Krankenhaus Bad Elster (2005 – 2006)
Zweckverband „Naturpark Erzgebirge / Vogtland“	Monitoring zur Moorrenaturierung Woderich bei Schöneck (2005 – 2010)
Sächsische Staatsbäder GmbH	Baugrunduntersuchung in der HWSZ I von Bad Brambach für die Errichtung von 4 Außensaunen im Bereich Kurmittelhaus (2006)
Stadtverwaltung Markneukirchen	Baugrunduntersuchung für die Errichtung einer Zweifeldturnhalle am Gymnasium Markneukirchen (2006)
Deutsche Bahn AG	Detailuntersuchung Standort 2037 Wülknitz (2006)
Stadtverwaltung Bad Elster	Baugrundgutachten für die Revitalisierung Naturtheater Bad Elster (2006)
Deutsche Bahn AG	Grundwassermonitoring Betriebsdeponie Penig (2006-2008)
Baumann Bauunternehmen GmbH	Eigenüberwachung Rekultivierung Deponie Brandsiedlung in Falkenstein (2006)
Universal Bauträger GmbH	Historische Erkundung ehemalige Ramig'sche Fabrik Treuen (2006)

Plauener Straßenbahn GmbH	Fachtechnische Begleitung auf dem Gebiet der Altlastenbehandlung beim Bauvorhaben Ausbau Straßenbahnhof Plauen (2006 - 2009)
Halbmond Teppichwerke Oelsnitz GmbH	Grundwassermonitoring Betriebsgelände Halbmond Teppichwerke GmbH Oelsnitz (2006 – 2007)
Anne Ehmer, Ingo Neubert	Orientierende Erkundung ehemalige Ramig'sche Fabrik Treuen (2007/2008)
Wilfried Kessler Erdbau & Abbruch GmbH	Vermessungsleistungen Rekultivierung Altdeponie Gippe bei Elsterberg (2007/2008)
Sächsische Staatsbäder GmbH	Hydrogeologisches Gutachten zur Beurteilung des Hydrogeologischen Gefährdungspotentials für die Errichtung einer Abwasserleitung in der HWSZ II bzw. A (neu) von Bad Brambach für die Außensaunen im Bereich AQUADON (2007)
Gemeinde Bad Brambach	Baugrundgutachten und hydrogeologische Standorteinschätzung für die Errichtung eines Parkhauses in der HWSZ II von Bad Brambach (2007)
Landratsamt Kamenz	Grundwassermonitoring Altablagerungen „Sandgruben“ Fischbacher Kreuz (2007/2009)
Wasserversorgung Riesa / Großenhain	Grundwassermonitoring Wasserfassungen Fichtenberg und Jacobsthal (2000-2015)
Haase Energietechnik AG	Bodengutachten und geotechnische Kontrollprüfungen Biogas- und Biomethanaufbereitungsanlage Schöpstal (2008-2010)
Aichinger Edelstahl GmbH	Baugrunderkundung, Baugrundgutachten, geothermische Erkundungsarbeiten für den Neubau eines Fabrikgebäudes in Bischofsmais (2008)
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH	Betreiben, Wartung und Instandhaltung von Anlagen der Grundwassersanierung und-Überwachung im Bereich der Standorte Terpe und Zerze (2008)
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH	Erfassen und Aufarbeiten von Bestandsunterlagen für die Bauleistungsverträge §3 Ostsachsen der Jahre 2006 und 2007 in Vorbereitung der Übergabe der Anlagen an die Baulastträger (2008-2010)
Landesamt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg	Probenahme im Grundwassergütemessnetz Baden-Württemberg (2008-2013)
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	Vermessung Baubestand wasserwirtschaftlicher Anlagen, ingenieurtechnische Vermessung von Elektro-Kabeln und Bestandsaufnahme von 10 Pegelanlagen (2009/2010)
LRA Bautzen	Grundwassermonitoring Altablagerung Kamenz, OT Wiesa, Rogg-Bruch (2009/2011)

UTS Biogastechnik Hallbergmoos	Baugrundgutachten für das Bauvorhaben Biogasanlage Boxberg (2009)
BauCom Bautzen GmbH	Fachtechnische Begleitung und Überwachung, Vermessung Tiefenentrümmerung Fläche ABA 2 (2009/2010)
Baumann Bauunternehmen GmbH Plauen	Vermessung, Erstellung Bestandsunterlagen BV Erschließung Gewerbegebiet Bad Klosterlausnitz (2009/2010)
Sächsische Staatsbäder GmbH	Hydrogeologisches Gutachten zur Beurteilung des Hydrogeologischen Gefährdungspotentials für die Sanierung von 3 Musikpavillons in den HWSZ I und 2 von Bad Elster sowie hydrogeologische Fachbauleitung (2009-2010)
Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle West, Außenstelle Essen	Erarbeitung eines Sanierungsplans als Ausführungsplanung gem. BBodSchV, Planung (Begleitung und Auswertung der Feldversuche, Erarbeitung Sanierungsplan) Recklinghausen Suderwich (2009 – 2012)
Landratsamt Meißen	Grundwassermonitoring Wasserfassungen Fichtenberg und Jacobsthal für 2009 / 2010 gem. Abstimmung Behördenarbeitsgruppe Fichtenberg/ Jacobsthal, i. A. Landkreis Meißen (2010)
MDVV Mitteldeutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	ÖGP Zeitz, Quellensanierung Benzolfabrik ehemaliges Hydrierwerk Zeitz, Fremdüberwachung Boden/ Grundwasser (2010-2012)
TABEG Tanklagerbetriebsgesellschaft mbH	Vermessung des Entwässerungssystems im Tanklager Cunnnersdorf (2010-2012)
Wismut GmbH Bereich Sanierung Aue/Königstein	Bodenmechanische Untersuchungen für die Wismut GmbH Bereich Sanierung Aue/Königstein auf Halden der ehemaligen SDAG Wismut (2010-2012)
Stadt Hoyerswerda	Entwurfsplanung Rückbau und Sanierung Teichkläranlage Schwarzkolm (2011)
Wasserwirtschaftsamt Kronach	Begleitung der hydrogeologischen / hydrochemischen Beweissicherung für den Hochwasserschutz der Stadt Coburg und der Gemeinde Lautertal (2011/2012)
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft	Vermessung Baubestand wasserwirtschaftlicher Anlagen, Bestandsaufnahme von 19 Pegelanlagen (2001/2012)
Erich Müller GmbH & Co KG, Wörth/Donau	Baugrundgutachten für die Erweiterung des Produktionsstandortes Mühltröf der Firma Erich Müller GmbH & Co KG (2012)
BauCom Bautzen GmbH	Bauüberwachung und vermessungstechnische Überwachung Neuverlegung BW-Leitung 1 und 2 entlang der Straße 5 im Industriepark Schwarze Pumpe (2012)

BauCom Bautzen GmbH	Bauüberwachung und vermessungstechnische Überwachung straßenbegleitende Mediennetze entlang Straße 5 im Industriepark Schwarze Pumpe (2012)
BauCom Bautzen GmbH	Bauüberwachung und vermessungstechnische Überwachung Brauchwasserleitung DN 500 (Verlängerung) im Industriepark Schwarze Pumpe (2012)
BauCom Bautzen GmbH	Bauüberwachung und vermessungstechnische Überwachung Medienver- und entsorgung Sanierung Straßen A, 9, 10 und verbindende Rohrleitung von ABA I, Betriebsstätte Süd bis zur ABA II im Industriepark Schwarze Pumpe (2012)
I&V Immobilien- u. Vermarktungsgesellschaft Dresden	Alllastenuntersuchung Gerokstraße in Dresden (2012)
Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland	Baugrundabnahmen für die Errichtung Der Kläranlage Tirpersdorf (2012)
Landratsamt Vogtlandkreis	Gasmessungen (FID) auf Deponien des Vogtlandkreises (z. B. Zobes, Adorf, Oelsnitz); (seit 2004)
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH	Qualitätssicherung, Vermessung, geolog. / hydrogeologische Begleitung „Sicherung des Gewerbegebietes Laugfeld und östl. Teil der Stadt Senftenberg durch Errichtung von Horibrunnen zur lokalen Grundwasserabsenkung“ (2015)
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH	Örtliche Bauüberwachung, zusätzliche Baugrunderkundungen beim Bau von 4 Horizontalfilterbrunnen (Nr. 3, 4, 6 und 7) in Senftenberg (2013 -2016)
Versorgungsbetriebe Hoyerswerda	Örtliche Bauüberwachung für Los 3 Sanierung der Schmutzwasserpumpwerke Bröthen Am Bahndamm und Schwarzkollm; Los 5 AW-. TW.MS-Verlegung Zwischen Bröthen und Schwarzkollm (2013)
Versorgungsbetriebe Hoyerswerda	Planungsleistungen zur Sicherung Schmutzwasserpumpwerk III im Rahmen der Gefahrenabwehr des Grundwasseranstiegs in Hoyerswerda (2015)
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH	Erarbeitung der Leitungsphasen 3 bis 6 und Optl. LP 8 für die Ing.leistung „Errichtung von 2 Brunnen zur dosierten Grundwasserabsenkung zur Sicherung der Wohnbebauung in der Wilhem-Külz-Str. 17 bis 25 in Lauchhammer“ (2015)
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH	Absenkung Kippenwasserspiegel Restloch A / LP 8 und 9 und örtl. Bauüberwachung (2016)
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	Grundwassermonitoring BW-Liegenschaft Zeithain (2015)

Kasper & Schlechtriem Straßen- und Tiefbau-Unternehmung GmbH & Co. KG	Überwachung der Erdstoffdeponie der Fa. K & S Schwarzkollm (2014)
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement	GW-Monitoring Phase I und II MVP Jacobsthal Sofortmaßnahme und Sanierung (2015)
	Wartung und Betrieb der Grundwasserreinigungsanlage Jacobsthal zur Sicherung der Trinkwasserfassung Fichtenberg (2016-2017)
Stadt Hoyerswerda	Probenahme Vincenzgraben Hoyerswerda (2015)
Peschke Baumanagement	Baugrundgutachten Erweiterungsbau Güntzplatz Dresden
ZBI Bau- und Entwicklungsgesellschaft Dresden mbH & Co. KG	Baugrund- und Schadstofferkundung Güntzplatz Dresden (2015/2017)
Versorgungsbetriebe Hoyerswerda	Planung fachgerechter Rückbau Teichkläranlage in Schwarzkollm (2015)
	Planung und örtl. Bauüberwachung der Sanierung von Schmutzwasserkanalabschnitten Bautzener Allee in Hoyerswerda (2017)
	Planung und örtl. Bauüberwachung der Sanierung von Schmutzwasserkanalabschnitten Virchowstraße in Hoyerswerda (2017)
	Sanierung Abwasserpumpwerk VII Franz.List-Str. in Hoyerwerda infolge von Grundwasserwiederanstieg (2017)
BauCom	NAN-Leistungen (Erstabsteckung) MVP Jacobsthal Sofortmaßnahme und Sanierung (2015), Ausrüstung von Grundwassermessstellen und Einmessung der Doppel-T-Träger (2016)
Landeshauptstadt Dresden	Aufklärung der Borbelastung im Anstrom der Wasserfassung Dresden Albertstadt (2017)